

SAUER BIBUS

Product Information Bulletin		PIB:	ICVD 2010-001
Products Affected: Betroffene Produkte:	ICVD GT S1 N ICVD GT S1 A	Subjects: Baugrößen:	Alle Baugrößen
Models Affected:	ICVD Modelle mit Alpha-Fluid Steuerdeckel		
Betroffene Serien-Modelle:	Steuerdeckel	Spülventil ist	Serviceventil
	652294	0A3	E6 ID 50.20.1276
	652295	5A3	F3 ID 50.20.1277
	50.10.0009	5A6	E6 ID 50.20.1277
	50.10.0059	5A3	F3 ID 50.20.1277
	50.10.0066	5A6	F3 ID 50.20.1277
	50.10.0092	7B9	G0 ID 50.20.1278
	50.20.0181	5A6	F3 ID 50.20.1277
	50.20.0451	5A6	F3 ID 50.20.1277
	50.20.0452	5A6	F3 ID 50.20.1277
	50.20.0499	7B9	G0 ID 50.20.1278
	50.20.0501	5A3	F3 ID 50.20.1277
	50.20.0530	7B9	G0 ID 50.20.1278
	50.20.0535	7B9	G0 ID 50.20.1278
	50.20.0675	5A6	F3 ID 50.20.1277
	50.20.0685	20A7	G0 ID 50.20.1278
	50.20.0695	0A3	E6 ID 50.20.1276
	Achtung: Servicespülventil mit 30 N/m anziehen !		

Component: Komponente:	Spülventil
Modified: Änderung:	Alpha Fluid Spül-DBV wird im Servicefall durch SAB Spül-DBV ersetzt.
Date of introduction: Einsatzdatum:	02.2010

SAUER BIBUS