


SAUER BIBUS

Product Information Bulletin		PIB:	ICVD2010-002
Products Affected: Betroffene Produkte:	ICVD MO S0	Subjects: Baugrößen:	Alle Baugrößen
Models Affected: Betroffene Modelle:	W-581372 W-581369 W-581370 W-581396 50.20.1220 50.20.1150 50.20.1160 und 50.20.1235		

Component: Komponente:	Rampenfeder (Zugfeder)
Modified: Änderung:	Neue Rampenfeder
Date of introduction: Einsatzdatum:	sofort



Product Information Bulletin No: PIB-ICVD2010-002.doc


Date: 30.03.2010 3:22

Author: M. Kienzle

SAUER BIBUS


Daraus resultieren eine neue Rampe bzw. neue Stromwerte für den Verstellbereich.

Alter Regelbeginn lag bei 550mA ± 20 mA



Neue Regelbeginn liegt bei der neuen Rampenfeder bei 600mA ± 20 mA

ICVD MO S0 neu



SAUER BIBUS

Regelende

Bei

W-581372

Regelende 1450mA

W-581369

Regelende 1500mA

W-581370

Regelende 1500mA

W-581396

Regelende 1200mA

50.20.1220

Regelende 1450mA

50.20.1150

Regelende 1500mA

50.20.1160

Regelende 1500mA